
手すり
手すり・安全柵が
腐食して人が落ちる
モーター
モーターが
焼き付いて
回らない
攪拌機
噴煙
工場内が
噴煙で前が見えない
煙
排気筒から
可視煙が出るため
環境に悪い
側板
ホッパーに穴が開き
原料が漏れる
ホッパー
軸受
軸受から
異音・振動がする
集塵機
シリンダー
ゲート
ゲート弁が開かない
ベルトコンベア
排気筒
プーリー
穴が開き
コンベアベルトが傷だらけになる
ろ布
ろ布に穴が開く
ファン
ファンが
回らない